MAQUETTE PEDAGOGIQUE - LISTE DES UNITES D'ENSEIGNEMENTS ET DES ENSEIGNEMENTS PAR PARCOURS TYPE

Onglet Maquette et M3C		Eventuels commentaires composante/UFR :	Diplôme : Choisir dans liste	Master	Mention :	Génie industriel.
			Parcours-type :	Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels dans l'industrie Nucléaire		

MAQUETTE DE LA FORMATION

CARACTERISTIQUES DES ENSEIGNEMENTS					CM		TD		TP		Distanciel		MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES (M3C)																	
														Régime général *Le total CC + Examen terminal doit être égal à 100%*									Régime spécial d'études						
														Contrôle continu (CC) et contrôle continu intégral (CCI)				Epreuve terminale/Examen			Examen de 2ème session (hors CCI)			Examen			Examen de 2ème session			
Semestre	Nature : UE ou ECUE & spécificité UE/ECUE	Libellé de l'UE ou ECUE **Formuler les UE en compétence**	Mutualisation entres des parcours de la mention	Nombre d'ECTS *1ECTS = 25h à 30h de charge de travail*	Nombre d'heures CM	Nombre de groupes CM	Nombre d'heures TD	Nombre de groupes TD	Nombre d'heures TP	Nombre de groupes TP	Nombre d'heures à distance - TD	Nombre d'heures en distanciel - CM	Modalité d'évaluation en régime général	Ecrit %	Oral %	TP%	Nombre d'épreuves min	Ecrit %	Oral %	TP%	Ecrit %	Oral %	TP%	Ecrit %	Oral %	TP%	Ecrit %	Oral %	TP%	Ecrit %	Oral %	TP%	Note plancher à l'UE (Cf. cadrage)
S1	**UE compétence transversale**	**UE 1 – ETRE UN FUTUR MANAGER (partie en anglais)**	**Oui**	**6**																											
S1	ECUE	ETRE UN FUTUR MANAGER (partie en anglais)	Oui	6	15,0	2,0	40,0	2,0	30,0	4,0			CCI	50		50	4															
S1	**UE**	**UE 2 - S'APPROPRIER LES BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES**	**Oui**	**8**																											**8**
S1	ECUE	S'APPROPRIER LES BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES	Oui	8	24,0	2,0	27,0	2,0	30,0	4,0			CCI	50		50	4															
S1	**UE**	**UE 3 - METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE "FIABILITE MAINTENABILITE DISPONIBILITE"**	**Oui**	**8**																											**8**
S1	ECUE	METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE "FIABILITE MAINTENABILITE DISPONIBILITE"	Oui	8	32,0	2,0	36,0	2,0	12,0	4,0			CCI	100			3															
S1	**UE**	**UE 4 - ACQUERIR DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES**	**Oui**	**8**																											**8**
S1	ECUE numérique (comp. transversale)	ECUE 4-1 - OUTILS NUMERIQUES POUR LE GENIE INDUSTRIEL	Oui	4	6,0	2,0	21,0	2,0	27,0	4,0			CCI			100	3															
S1	ECUE de préprofessionnalisation (hors stage)	ECUE 4-2 - GESTION DE PROJET	Oui	4	9,0	2,0	9,0	2,0	27,0	4,0			CCI			100	3															
S2	**UE**	**UE 1 - DEPLOYER DES METHODES d'AMELIORATION CONTINUE EN MAINTENANCE**	**Oui**	**8**																											**8**
S2	ECUE	DEPLOYER DES METHODES d'AMELIORATION CONTINUE EN MAINTENANCE	Oui	8	30,0	2,0	24,0	2,0	6,0	4,0			CCI	100			3															
S2	**UE**	**UE 2 - ACCOMPAGNER LES OUTILS DE PRODUCTION**	**Non**	**4**																											**8**
S2	ECUE	ACCOMPAGNER LES OUTILS DE PRODUCTION	Non	4	15,0	2,0	15,0	2,0	15,0	4,0			CCI	50		50	4															
S2	**UE**	**UE 3 - MAINTENIR LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES**	**Non**	**4**																											**8**
S2	ECUE	MAINTENIR LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES	Non	4	15,0	2,0	15,0	2,0	15,0	4,0			CCI	50		50	4															
S2	**UE stage**	**UE 4 - S'IMMERGER EN MILIEU INDUSTRIEL PAR LE STAGE**	**Oui**	**18**																											**10**
S2	ECUE	S'IMMERGER EN MILIEU INDUSTRIEL PAR LE STAGE	Oui	18									CCI			100	3															
S3	**UE**	**UE 1 - GERER DES ACTIFS DE PRODUCTION ET DES RISQUES INDUSTRIELS ET ORGANISATIONNELS DANS L'INDUSTRIE NUCLEAIRE**	**Non**	**6**																											
S3	ECUE	GERER DES ACTIFS DE PRODUCTION ET DES RISQUES INDUSTRIELS ET ORGANISATIONNELS DANS L'INDUSTRIE NUCLEAIRE	Non	6	20,0	2,0	40,0	1,0					CCI	50		50	4															
S3	**UE**	**UE 2 -CONNAÎTRE LES METHODES DE SURETE DE FONCTIONNEMENT ET DE MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES**	**Non**	**6**																											
S3	ECUE	CONNAITRE LES METHODES DE SURETE DE FONCTIONNEMENT ET DE MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES	Non	6	20,0	2,0	40,0	1,0					CCI	50		50	4															
S3	**UE**	**UE 3 - SAVOIR INTEGRER DES ELEMENTS ORGANISATIONNELS ET PREVISIONNELS**	**Oui**	**6**																											
S3	ECUE	ECUE 3-1 - FACTEURS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS, PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS	Oui	4	20,0	2,0	20,0	1,0					CCI	100			3															
S3	ECUE	ECUE 3-2 - ANALYSER LES CYCLE DE VIE ET COUT DE POSSESSION	Oui	2	10,0	2,0	20,0	1,0					CCI	50		50	4															
S3	**UE**	**UE 4 - MAINTENIR DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES**	**Non**	**6**																											
S3	ECUE	ECUE 4-1 - MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE MAINTENANCE AVANCEES DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES	Non	4	15,0	2,0	30,0	1,0					CCI	50		50	4															
S3	ECUE	ECUE 4-2 - METTRE EN ŒUVRE DE LA MAINTENANCE ET EXTERNALISATION DANS L'INDUSTRIE NUCLEAIRE	Oui	2	10,0	2,0	20,0	1,0					CCI	50		50	4															
S3	**UE LVE**	**UE 5 - CONNAÎTRE L'ANGLAIS POUR LE GENIE INDUSTRIEL**	**Oui**	**6**																											
S3	ECUE	CONNAÎTRE L'ANGLAIS POUR LE GENIE INDUSTRIEL	Oui	6			60,0	1,0					CCI	67	33		3															
S4	**UE stage**	**UE 1 - SE PROJETER VERS LE MONDE INDUSTRIEL VIA LE STAGE**	**Oui**	**30**																											
S4	ECUE	Stage	Oui	30									CCI			100	3															

MODALITES DE CONTRÔLE DE L'ASSIDUITE
Présence obligatoire en cours, TD & TP.
La dispense d'assiduité est impossible.
Les modalités de seconde chance sont proposées par le responsable d'UE/ECUE.
Chaque responsable d'ECUE/UE pourra fixer des règles spécifiques à son enseignement qu'il communiquera en début de semestre.